

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	永嘉县宏钦服装辅料有限公司定期检测		
受检地址	永嘉县桥头镇外垟头工业区（浙江巨象树脂化纤有限公司内）	联系人	吴才宏
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	陈滨生、孔阿富		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈滨生、孔阿富	2022.7.8	吴才宏
现场采样/检测	陈滨生、孔阿富	2022.7.11	吴才宏
影像资料			



生产车间喷漆岗位



永嘉县宏钦服装辅料有限公司

